

OSNOVI MEHANIKE LOMA, 1. DIO: ZAČEĆE PUKOTINE

UVOD


Kada su Sjedinjene Američke Države ušle u II. svjetski rat, pojavio se problem opskrbe Saveznika, koji nisu bili dovoljno pripremljeni za rat i nedostajalo im je svega, prvenstveno naoružanja. Trebalo je hitno izgraditi flotu, koja će obaviti ovaj zadatok. Odmah je napravljen projekt i pristupilo se izgradnji. Sveukupno je proizvedeno 2.700 (istih!) brodova, poznatih pod imenom *Liberty*. No, ovi brodovi nisu imali sreću! Iako su plovili u velikim konvojima i imali pratinju (uglavnom) britanskih ratnih brodova, bili su laka i masovna meta njemačkih podmornica. Od oko 400 brodova proizvedenih 1941.g. samo ih je dvadesetak dočekalo kraj rata! Ali, nisu svi stradali od njemačkih podmornica: Od svih proizvedenih brodova, približno 400 ih je doživjelo lom zbog zamora materijala, od čega 90 katastrofičan lom. U deset slučajeva brodovi su se prelomili na dva dijela. To je bio znak akademskoj zajednici, ali i stručnjacima u praksi, da ulože napore u rješavanju ovog problema. Tako je rođena Mehanika loma, znanstvena disciplina koja proučava uvjete začeća pukotine, njenog širenja i konačnog loma zbog zamora materijala.

Danas Mehanika loma proživljava svoje zlatno doba, te predstavlja snažan i nezamjenjiv alat u rukama kako projektanata strojarskih, brodskih, građevinskih, off-shore i arhitektonskih konstrukcija, tako i inženjera u pogonu. Zato će autor ovog članka- u tri uzastopna broja ovog časopisa- namijenjenog prvenstveno inženjerima u brodskom pogonu, obraditi tematiku Mehanike loma kao dijela šireg područja Pogonske čvrstoće, u četiri dijela: U ovom, prvom dijelu, sažeto će se obraditi osnove Pogonske čvrstoće zajedno sa problematikom začeća zamorne pukotine. U drugom dijelu bit će opisani uvjeti i zakoni širenja zamorne pukotine. U trećem dijelu, opisat će se načini i metode zaustavljanja širenja pukotine, dok će u četvrtom dijelu biti prikazana najnovija dostignuća Pogonske čvrstoće i Mehanike loma.

POGONSKA ČVRSTOĆA DO POJAVE MEHANIKE LOMA

Već na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće zapaženo je da se dijelovi stroja ili konstrukcije podvrgnuti vremenski promjenjivim opterećenjima, lome pri naprezanjima znatno manjima od statičke čvrstoće materijala, za razliku od lomova pri statičkom opterećenju- redovito bez prethodnog razvlačenja materijala- bez obzira na vrstu i osobine materijala i na vrstu naprezanja. Problem je bio osobito izražen kod lomova vagonskih osovina njemačkih državnih željeznica, tim više što su lomovi nastajali kod naprezanja višestruko manjih negoli je statička čvrstoća, i to pri statičkom opterećenju! Problema se prihvatio i uspješno ga riješio inženjer Wöhler, koji je ustanovio:


- da su osovine, i pored statičkog opterećenja, napregnute vremenski promjenjivim naprezanjima, jer svaka točka kritičnog presjeka, zbog rotacije, prolazi kroz područja maksimalnog vlačnog, pa preko nule do isto takvog tlačnog naprezanja, pa prema tome čini cikluse naizmjenično-promjenjivog naprezanja.
- da ova promjenjiva naprezanja uzrokuju stvaranje i širenje pukotine, što je nazvao zamorom materijala. Ovaj proces zamaranja traje sve do konačnog loma, koji nastupa kada preostali presjek, nezahvaćen pukotinom, postane toliko malen da nastaje njegov statički lom. Zbog toga lomna površina uvijek ima dvije izražene zone: zonu širenja pukotine kao izrazito glatku zonu (hrapavost je na nivou veličine kristalnih zrna), te grubo hrapavu zonu nasilnog, statičkog loma.
- da je trajnost osovina, izražena u broju doživljenih ciklusa naprezanja tim veća što je nivo naprezanja manji. Pri tome postoji vrijednost maksimalnog naprezanja ciklusa za koju je trajnost praktički neograničena. Ova vrijednost nazvana je trajnom dinamičkom čvrstoćom. Opisana ovisnost dana je tzv. Wöhlerovom krivuljom, (Sl. 1), čiji analitički izraz glasi:



Slika 1 - Wöhlerova krivulja dinamičke čvrstoće

$$\sigma_{\max}^m N = \sigma_D^m N_D = C$$

gdje su C i m konstante materijala, $\sigma_{\max} = \sigma_{DN}$ je maksimalno naprezanje ciklusa, tj. dinamička čvrstoća za određeni broj ciklusa N , dok je σ_D trajna dinamička čvrstoća. Dalnjim istraživanjima je ustanovljeno da ovaj izraz vrijedi za sve materijale, za svaku vrstu naprezanja, te za svaki ciklus, inače definiran koeficijentom asimetrije ciklusa $r = \sigma_{\min}/\sigma_{\max}$. Tako je postalo moguće u svakoj prilici odrediti najveći nivo naprezanja da bi vijek trajanja bio jednak ili veći od unaprijed zadanog određenog projektnim zadatkom, ili pak odrediti vijek trajanja elementa stroja ili konstrukcije za poznato opterećenje. No, za to je potrebna Wöhlerova krivulja, a za dobiti nju su potrebna dugotrajna i skupa testiranja. Zato se na osnovi samo jedne (eventualno dvije) Wöhlerove krivulje (obično za $r=-1$ i (ili) $r=0$) konstruira tzv. Smithov dijagram (Sl. 2), iz kojeg je moguće



odrediti dinamičku čvrstoću za bilo koje srednje naprezanje, tj. za vremenski promjenjiva naprezanja s proizvoljnom asimetrijom ciklusa.


Pokazalo se da ova saznanja nisu bila dovoljna za pouzdano konstruiranje protiv loma uslijed zamora. Naime, najveći dio konstrukcija je u praksi izložen opterećenjima promjenjive amplitude. Napori uloženi u pronaleženje pogodne teorije, koja bi omogućavala pouzdanu procjenu čvrstoće i vijeka trajanja elemenata strojeva i konstrukcija tako opterećenih, urodili su poznatom Palmgren-Minerovom teorijom linearog gomilanja oštećenja uslijed zamora, koja glasi

$$\sum_i \frac{n_i}{N_i} = D,$$

gdje je n_i broj ciklusa pri maksimalnom naprezanju σ_i , N_i je broj ciklusa do loma tj. trajnost za nivo naprezanja σ_i , i je broj blokova naprezanja konstantna amplituda, dok je $D=0,5\dots5,0$ konstanta dobivena eksperimentalno, čija je izvorna vrijednost bila jednaka jedinici. Ova formula vodi do izraza za ekvivalentno naprezanje konstantne amplitude

$$\sigma_e = \sqrt[m]{\sum_i \alpha_i \sigma_i^m},$$

koja je potvrđena i eksperimentalno. U ovoj




Slika 2 - Smithov dijagram trajne dinamičke čvrstoće) dijagrami za različite vrste naprezanja b) način određivanja dinamičke čvrstoće. Sa σ_{-1} označena je trajna dinamička čvrstoća pri asimetriji ciklusa $r=-1$.

formuli je m eksponent Wöhlerove krivulje, a $\alpha_i = n_i / \sum n_i$ je relativna frekvencija (ili vjerojatnost) pojavljivanja naprezanja σ_i .

Ova i druga saznanja očito nisu bila dovoljna da spriječe katastrofu *Libertyja*. No, ni Mehanika loma, koja se primarno bavi uvjetima i zakonima širenja pukotine, sama po sebi nije dovoljna za rješenje problema određivanja graničnih naprezanja i vijeka trajanja komponenti. Naime, dobar dio vijeka trajanja, a na nivou trajne dinamičke čvrstoće- praktički čitav vijek trajanja, sastoji se od vremena potrebnog za začeće pukotine! Metodika određivanja ovog vremena, eksperimentalna ili računska, uglavnom ne spada u uže područje Mehanike loma, pa će posebno biti obrađena u ovom članku.

ZAČEĆE PUKOTINE


Proces začeća pukotine započinje cikličkim gomilanjem plastičnih deformacija na mjestima mikrokoncentracije naprezanja, čiji su izvori najčešće na površini napregnutog elementa i to pri dnu udubina površinskih neravnina, u okolini oksida koji djeluju kao strano tijelo (uključina), te na mjestima svih ostalih nehomogenosti izazvanih okolišem i obradom (npr. gubitak ugljika pri kovanju ili uključine pri ljevanju). Važan uzrok začeća pukotine na površini jest i činjenica da su nominalna naprezanja uvijek najveća na površini. Oko kristalnih zrna s ovako nagomilanim plastičnim deformacijama formiraju se klizne ravnine, najčešće na granici sa nedeformiranim zrnima (Sl. 3). Daljnja ciklička opterećenja uzrokuju i samo klizanje- početak rasta kratkih (mikro)pukotina.



Slika 3 – Formirana klizna ravnina na granici plastično i elastično deformiranog zrna


Ovo se lijepo vidi na Sl. 3, gdje je lijevo-gore od mikropukotine zrno niskougljičnog čelika s plastičnim deformacijama tj. dislokacijama, a desno-dolje zrno praktički bez dislokacija. Gore desno se vidi ishodište buduće pukotine na dnu površinske neravnine.

Kada je izvor pukotine pod površinom, onda je to isključivo na mjestima uključina (Sl. 4) ili kaverni. Kod sivog lijeva začeće pukotine je redovito na kraju grafitnog listića, koji je dio njegove strukture i predstavlja koncentrator naprezanja.



Slika 4 - Tvrda uključina kao izvor ispod površinskog začeća pukotine kod Cr-Mo čelika ASTM A295

Izvor pukotine može biti i mekana intergranularna zona u kojoj se formira tzv. trostruka točka od koje se iniciraju tri mikropukotine- svaka u svome smjeru (Sl. 5).




Slika 5 - Tri primjera trostrukog začeća mikropukotina na jednom izvoru kod Cr-Mo čelika ASTM A295

Dakle, u zoni najvećih naprezanja može se začeti nekoliko mikropukotina, ali samo jedna od njih nastavlja se širiti do makro razmjera i do konačnog loma. Da li će se mikropukotina nakon začeća nastaviti širiti ili ne, ovisi o vrijednosti raspona faktora intenziteta naprezanja za začetu duljinu pukotine – o tzv. pragu širenja pukotine. Ova vrijednost, pored visine naprezanja i veličine mikropukotine, ovisi i o obliku i materijalu elementa, te o karakteristikama pukotine, a o njoj će biti više govora u članku o širenju pukotine. Ovdje ćemo kazati samo da se za dubinu inicijalne (začete) pukotine uzima dimenzija kristalnog zrna, koja je kod različitih materijala različita, ali red njezine veličine je 0,05 mm.

Budući da vrijeme potrebno za začeće pukotine čini veliki dio vremena do zamornog loma, važno ga je znati odrediti, kako u fazi projektiranja, tako i u fazi eksploatacije i održavanja. Ono se najčešće određuje pomoću prikazane formule Wöhlerovog tipa, čije se konstante za process začeća određuju testiranjem na umaralici: Epruveta ili strojni dio se izlože cikličkim opterećenjima, pa se nakon određenog broja ciklusa, s posebnom opremom (elektronski mikroskopi, ultrazvuk, snop elektrona, laser) pažljivo promatra da li je začeta pukotina, tj. da li postoji mikropukotina duljine barem jednake npr. 0,05 mm. Rezultati se unose u σ - N dijagram, a dobivena krivulja, koja se nalazi ispod Wöhlerove krivulje (osim u točki (N_D , σ_D)), dijeli sve točke u kojima je začeta pukotina, od onih u kojima nije začeta. Ova krivulja naziva se krivuljom začeća pukotine, a slično kao i Wöhlerova krivulja, služi za formiranje odgovarajuće krivulje začeća za cikluse sa proizvoljnom asimetrijom u Smithovom dijagramu.

Krivulju začeća (inicijacije) pukotine u σ - N dijagramu s logaritamskim koordinatama aproksimirao je autor ovog članka kao pravac, koji se sa krivuljom zamaranja spaja u dvije karakteristične točke u kojima je vrijeme do začeća jednako vremenu do loma: na “koljenu” Wöhlerove krivulje i u točki $N=1/4$ (statički lom) – Sl. 6.



Slika 6 – Krivulja začeća pukotine i Wöhlerova krivulja

Ova aproksimacija dobro se slaže s rezultatima ispitivanja i naišla je na zapaženu reakciju u znanstvenim krugovima.

(Nastavak u sljedećem broju)